



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ JAGUAR модель XF CAN с 2008

ДЛЯ MED 3200 - MED 5000 - MED 7000 - MED As3 с серийным номером старше 1821000000.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

- Исключить указатели поворотов при постановке/снятии с охраны.
- Постановка на охрану после закрытия дверей (отложенная постановка).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

CAN BUS:

КОРИЧНЕВЫЙ разъем в блоке предохранителей.

СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ провод med соединить с **ФИОЛЕТОВЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №4 - CAN L.

СИНИЙ/КРАСНЫЙ провод med соединить с **СЕРЫМ/ОРАНЖЕВЫМ** проводом, контакт №3 - CAN H.

+30: СЕРЫЙ 6-ти контактный разъем в блоке предохранителей, **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод, контакт №6.

+15: СЕРЫЙ 6-ти контактный разъем в блоке предохранителей, **СЕРЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ** провод, контакт №4.

УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ:

Управление по одному проводу:

Для MED 6000/7000/MED 2200/3200 с серийным номером старше 1921000000.

БЕЛЫЙ 20-ти контактный разъем, отрицательное импульсное управление.

ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провод med соединить с **КОРИЧНЕВЫМ/ЖЕЛТЫМ** проводом, контакт №5.

Силовое управление:

СЕРЫЙ 20-ти контактный разъем в блоке предохранителей багажника:




ЖЕЛТЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ провод, контакт №6.

ЗЕЛЕНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ провод, контакт №19.

СИНИЙ 20-ти контактный разъем в блоке предохранителей багажника:

СИНИЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод, контакт №7

СЕРЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ провод, контакт №19.



+50: в блоке предохранителей, реле **R17**, **СЕРЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ** провод.

БЕНЗОНАСОС: в блоке предохранителей, предохранитель **F27 5A**, **СИНИЙ/КРАСНЫЙ** провод.



ДЛЯ MED 2200 - MED 4000 - MED 6000 - MED LOCKER

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ:

В блоке предохранителей со стороны водителя:
ЗЕЛЕНЫЙ 16-ти контактный разъем,
КОРИЧНЕВЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод, контакт №6,
отрицательное управление при открытии.
ЗЕЛЕНЫЙ 16-ти контактный разъем,
СЕРЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ провод, контакт №5,
отрицательное управление при закрытии.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопки дверей, багажника и капота распознаются шиной **CAN**.
- Кнопку капота необходимо проверить.
- При наличии штатных ультразвуковых датчиков их следует отключить.

ВНИМАНИЕ: вся вышеуказанная информация является справочной и должна быть проверена, т.к. производитель автомобилей может внести изменения в первоначальную схему.